

Maastokäynti Ahmasveden eteläosan kasvullisuus “saarekkeella”

Tiedot

Aika: 22.6.2026 klo 9-10.30

Paikka: Ahmasveden eteläinen pohjukka.

Paikalla:

- Jarkko Leka ja Janette Hagren, Valonia
- Jaana Mantere, puheenjohtaja/Ahmasveden hoitoyhdistys ry, vakituinen asukas Ahmasveden etelärannalla

Tausta

Maastokäynnin taustalla oli epäily siitä, että jää olisi irrottanut kasvullisuus “saarekkeen”, joka nyt kelluu osittain vapaana ja osittain kiinnittyneenä nykyiseen sijaintiinsa. Muodostunut massa vaikuttaa synnyttäneen matalikon, joka saattaa heikentää veden vaihtumista eteläpohjukassa.

Maastokäynti


Maastokäynnillä soudettiin rannasta silmin nähtävälle “saarekkeelle”, joka osoittautui ahdinpalleroleväksi (*Aegagropila linnaei*)(kuva 7). Havainto valokuvineen tallennettiin Laji.fi lajitietokantaan. Levää havaittiin Ahmasveden lounaisosan lahden keskeltä (kuvat 1 ja 2) noin 300 neliömetrin alueella. Tästä kokonaisuudesta kaksi pienempää saareketta (yhteensä arviolta 40 m²) oli noussut veden pinnan yläpuolelle (kuva 3-5). Kelluvan levämassan paksuudeksi arvioitiin noin puoli metriä (kuva 6). Ahdinpallerolevää havaittiin jatkuvan länsirannan ruovikosta pitkälle itään.

Havaintojen perusteella epäillään, että paksun ahdinpalleroleväkerroksen alimmat osat ovat alkaneet mätänemään. Hajoamisprosessin seurauksena muodostuu metaania, joka on voinut nostaa levämassaa ylöspäin siten, että osa siitä on noussut veden pinnalle saakka. Useissa kohdissa levämassaan upotettiin airo, jonka jälkeen pinnalle nousi kuplia ja selvä epämiellyttävä haju. Molemmilla pinnalle nousseilla saarekkeilla havaittiin lintujen pesänrakennusyrityksiä, mutta pesät vaikuttivat kesken jääneiltä.

Keskusteltiin levämassan kasvutahdista ja syistä. Pohdittiin, että lounaasta järveen laskeva peltojen kuivatusoja olisi voinut tuoda vesistöön ravinnepulssin, joka on edistänyt olemassa olevan ahdinpalleroleväkannan kasvua.

Jatkotoimenpiteet

Levämassaa voidaan poistaa Ahmasvedestä vesikasvien ”niitto”toimenpiteenä ilman ruoppauslupaa, koska poistaminen kohdistuisi kasvillisuuteen eikä järvenpohjaan. Vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta/poistosta on [ilmoitettava kirjallisesti Lupa- ja valvontavirastolle](#) sekä vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista.



Kuva 1. Ahdinpallerokasvuston sijainti 22.6.2026.



Kuva 2. Saarekkeiden sijainti ilmakuvassa



Kuva 3. Rannasta näkyvä suurempi "saareke". Kuva Janette Hagren, Valonia.



Kuva 4. Toinen saareke. Kuva Janette Hagren, Valonia.



Kuva 5. Molemmat saarekkeet. Kuvan 3 saareke vasemmalla ja kuvan 4 saareke oikealla. Kuva Janette Hagren, Valonia.



Kuva 6. Kaivettua levämassaa. Kuva Janette Hagren, Valonia.



Kuva 7. Suuri ahdinleväpallero. Keskimääräinen koko noin 1/5 tästä. Kuva Janette Hagren, Valonia.



Kuva 8. Ahdinpallerolevää matalikon pohjalla. Kuva Janette Hagren, Valonia.